


|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
|  | Commune : <b>HERMANVILLE</b>                  | Rivière : <b>La Vienne</b> |
|   | <b>Sol de la cour, 1 Impasse de La Vienne</b> |                            |

**Commentaires :** Sol au niveau de la margelle située devant la maison.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**


**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202306294438      **Date de mise à jour :** 29/06/2023  
**Auteur :** SPC.SACN



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.98909033 / Y: 49.81919290  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 555194.84 / Y: 6970771.46  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.9890903 / Y: 49.8191929  
**Code Hydro:** G4100600      **Rive de référence:** Droite



|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>18 Juin 2023</b><br>Nature de l'inondation : <b>Ruissellement</b>   | Altitude calculée de l'eau : <b>40.35 m</b><br>Nature du repère : <b>Témoignage oral</b> |
|   | <b>Commentaires :</b> Laisse de crue au sol (graviers) au pied de la margelle, à proximité de l'escalier.<br>L'eau est arrivée par ruissellement d'un thalweg sec. |  |

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202306294821      **Date de mise à jour :** 23/08/2023  
**Auteur :** SPC.SACN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

**NIVELLEMNT SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 17/07/2023**

**Méthode :** GPS  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m) :** 40.350 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 40.35 m