


Commune : **GUEURES** | Rivière : **La Vienne**

## Gouttière en ciment sur Pont de la RD 70.

**Commentaires :** Il s'agit de la gouttière en ciment située en amont du pont, rive gauche, en contrebat du tablier du pont. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202307105513 **Date de mise à jour :** 10/07/2023  
**Auteur :** SPC.SACN



Vue depuis la RD 70.

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.97437632 / Y: 49.84281580  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 554202.96 / Y: 6973427.13  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.9743763 / Y: 49.8428158  
**Code Hydro:** G4100600 **Rive de référence:** Gauche

**17 Juin 2023**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue à 128 cm/haut de la gouttière.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202307105805 **Date de mise à jour :** 10/07/2023  
**Auteur :** SPC.SACN

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Aucune



Laisse de crue à 128 cm/haut de la gouttière.

**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands