

Commune : **SAINT-DESIR** | Rivière : **L' Orbiquet**

Cabanon en bois, 97 route de Falaise

Commentaires : D'après le témoignage de M. Aubrée le propriétaire, le cours d'eau a débordé en limite de sa parcelle jusqu'à l'angle du cabanon en bois (abri des moutons) parce que la buse aval était obstruée.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311212859 **Date de mise à jour :** 06/03/2024
Auteur : valerieUR



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19417437 / Y: 49.12633980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 495235.09 / Y: 6895476.17
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1941744 / Y: 49.1263398
Code Hydro: I02-0400 **Rive de référence:** Droite

25 juin 2019
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : D'après le témoignage de M. Aubrée le propriétaire, le cours d'eau a débordé en limite de sa parcelle jusqu'à l'angle du cabanon en bois (abri des moutons) parce que la buse aval était obstruée.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311212859 **Date de mise à jour :** 22/05/2025
Auteur : valerieUR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui



SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE POST CRUE DU CIRIEUX PAR LA CABINET DH&E - 12/01/2023

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation