

Commune : **SAINT-DESIR** | Rivière : **L' Orbiquet**

Grillage et balustrade du Pont du chemin du PN 45

Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202311215251 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : valerieUR



Grillage et balustrade du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19758772 / Y: 49.12757710
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 495488.97 / Y: 6895604.86
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1975877 / Y: 49.1275771
Code Hydro: I02-0400 **Rive de référence:** Gauche

25 juin 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311215251 **Date de mise à jour :** 12/11/2025
Auteur : valerieUR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui



Niveau visible

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS EFFECTUÉS PAR LA DREAL - 26/06/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation