



Commune : **SAINT-DESIR**

Rivière : **L' Orbiquet**

Grillage et balustrade du Pont du chemin du PN 45

Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202311215251 **Date de mise à jour :** 12/11/2025

Auteur : valerieUR



Grillage et balustrade du pont

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.19758772 / Y: 49.12757710

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 495488.97 / Y: 6895604.86

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1975877 / Y: 49.1275771

Code Hydro: I02-0400 **Rive de référence:** Gauche



25 juin 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue (feuillages et branchages) visibles sur le grillage et la balustrade du pont lors des relevés terrains de la DREAL de juin 2019.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311215251

Date de mise à jour : 12/11/2025

Auteur : valerieUR

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS EFFECTUÉS PAR LA DREAL - 26/06/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Niveau visible