

Commune : **CARLY** | Rivière : **La Liane**


**Pilier du portail du 143 rue de la Basse Ville.**

**Commentaires :** Il s'agit du portail de l'accès véhiculé.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Bassins du Nord  
**Code :** WEB\_S\_202311210727 **Date de mise à jour :** 21/11/2023  
**Auteur :** SACN\_FD



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.70145855 / Y: 50.65421050  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 608015.65 / Y: 7062678.42  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.7014586 / Y: 50.6542105  
**Code Hydro:** E53-0020 **Rive de référence:** Gauche

**14 novembre 2023**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue à 77 cm/sol.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202311210956 **Date de mise à jour :** 21/11/2023  
**Auteur :** SACN\_FD

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Aucune



**SOURCE DE REPÉRAGE :** VISITE\_DE\_TERRAIN SPC SACN -  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** SPC Seine aval - Côtiers normands