



Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

## Façade immeuble, 15 rue Henri Papin.

**Commentaires :** Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est Le Cirieux.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202311275437

**Date de mise à jour :** 03/01/2025

**Auteur :** PR-VIs



mur d'immeuble au droit de la porte

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.21294587 / Y: 49.14045350

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496659.83 / Y: 6896996.47

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2129459 / Y: 49.1404535

**Code Hydro :** I0-0200

**Rive de référence :** Gauche



**25 juin 2019**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

15 Rue Henri Papin : Sur la façade nord du bâtiment d'habitation et anciens entrepôts en bordure du Cirieux, niveau attesté près de la porte d'après témoignage

Altitude de la référence (mNGF) : 50.04

Hauteur par rapport à une référence (m) : 1.05

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 51.09

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202311275438

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** PR-VIs

03/01/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui



mur à cote de la porte d'accès à l'entrepôt