



Commune : LISIEUX

Rivière : La Touques

**Muret à proximité de l'entrée, 31 rue Henri Papin.**

**Commentaires :** Muret de briques à proximité de l'escalier de l'entrée.  
Le cours d'eau à l'origine de l'inondation est Le Cirieux.

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202311275947

**Date de mise à jour :** 03/01/2025

**Auteur :** PR-VIS



entrée principale des ateliers de la SCAM

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.21220677 / Y: 49.13994180

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 496603.92 / Y: 6896941.49

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.2122068 / Y: 49.1399418

**Code Hydro:** I0-0200

**Rive de référence:** Gauche

**25 juin 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Repère de crue relevé dans le cadre de l'étude de reconstitution de l'inondation du Cirieux du 25 juin 2019, par le DH&E, sous maîtrise d'ouvrage de la DDTM 14.

31 Rue Henri Papin : Au droit de l'entrée principale des ateliers de la SCAM, niveau attesté sous le porche au dessus du muret près de la porte (20 cm d'eau et de boue à l'intérieur) d'après le témoignage d'un responsable.

Altitude de la référence (mNGF) : 50,64

Hauteur par rapport à une référence (m) : 0,8

Altitude atteinte par l'eau (mNGF) : 51,44

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202311275947

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** PR-VIS

03/01/2025

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui



repere de crue mesuré au droit du muret (sur la base d'un témoignage)