

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Escalier n°31**

**Commentaires :** Site CORELA S114R4 - Levée - Très rouillé, peu visible - Très mauvais état - à préciser

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7329      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38296670 / Y: 47.28305930  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 368869 / **Y:** 6696164  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3829667 / Y: 47.2830593  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1977**  
 Nature de l'inondation :

**Commentaires :** Marque dans le ciment. Support : Parement de la levée, à droite de l'escalier

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202311301432      **Date de mise à jour :** 30/11/2023  
**Auteur :** SPC MLA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT -**