

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

Escalier n°40 face au n°158

Commentaires : Site CORELA S114R11 - Levée - Mauvais état - A La Pierre Percée, à l'aval du port, le long de l'escalier situé en face de la maison n°158. Plaques en ciment.

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7336 **Date de mise à jour :** 31/12/2025
Auteur : SPC LCI



2025_Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.38785188 / Y: 47.28068900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 368485.68 / Y: 6695921.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3878519 / Y: 47.280689
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche


Date inconnue ou approximative | Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Aucune trace de plaque en 2025.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311301053 **Date de mise à jour :** 31/12/2025
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT -

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Référence nivelée : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)