

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Escalier n°40 face au n°158**

**Commentaires :** Site CORELA S114R11 - Levée - Mauvais état - A La Pierre Percée, à l'aval du port, le long de l'escalier situé en face de la maison n°158. Plaques en ciment.

**5** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7336 **Date de mise à jour :** 31/12/2025  
**Auteur :** SPC LCI



2025\_Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38785188 / Y: 47.28068900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 368485.68 / Y: 6695921.61  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.3878519 / Y: 47.280689  
**Code Hydro:** ----0000 **Rive de référence:** Gauche

**Date inconnue ou approximative** | Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Aucune trace de plaque en 2025.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202311301053 **Date de mise à jour :** 31/12/2025  
**Auteur :** SPC MLA



**MARQUE**

**Texte :** Événement non identifié  
**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT -**

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Cheminement topographique  
**Référence nivelée :** Non renseigné  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)