

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE**

Escalier n°40 face au n°158


Rivière : **La Loire**

Commentaires : Site CORELA S114R11 - Levée - Mauvais état - A La Pierre Percée, à l'aval du port, le long de l'escalier situé en face de la maison n°158. Plaques en ciment.

5

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7336**Date de mise à jour :** 31/12/2025**Auteur :** SPC LCI

2025_Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.38785188 / Y: 47.28068900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 368485.68 / Y: 6695921.61**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3878519 / Y: 47.280689**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Plaque****Commentaires :** Aucune trace de plaque en 2025.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202311301053**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

31/12/2025

MARQUE

Texte : Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT -

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Référence nivelée :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)