



Commune : UNIEUX

Rivière : La Loire

erreur de localisation

Commentaires : Mur de l'usine le long d'un chemin piéton.

1

Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** WEB_S_202401044631 **Date de mise à jour :** 28/08/2025**Auteur :** bertrand MOUNIER

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.24580289 / Y: 45.41198540**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 797442.56 / Y: 6479942.55**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.2458029 / Y: 45.4119854**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite

21 septembre 1980

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

Commentaires : Le repère de crue se situe sur le mur de l'usine, côté chemin piéton.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202401044632**Date de mise à jour :****Auteur :** bertrand MOUNIER

28/08/2025



Photo du repère de crue sur le mur de l'usine côté chemin piéton, en 2024

MARQUE

Texte : Septembre 1980 - niveau atteint par les eaux - Loire**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : CONTRIBUTION SPONTANÉE WEB OU SMARTPHONE - 10/10/2023

Type de repérage : Contribution spontanée web ou smartphone**Organisme :** Internaute