

Commune : **COURCAY**Rivière : **L' Indre****5 Rue du Moulin, Escalier**

Commentaires : Ce site se trouve sur la propriété de la rue du Moulin au numéro N°5, plus précisément, au niveau de l'escalier à l'entrée de la maison principale.

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** WEB_S_202402015455**Date de mise à jour :** 01/02/2024**Auteur :** SPC LACI

Vue du site en 2023

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.87529062 / Y: 47.24838950**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 539312.55 / Y: 6685282.49**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.8752906 / Y: 47.2483895**Code Hydro:** K7--0260**Rive de référence:** Droite**1^{er} Juin 2016**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **61.255 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Ce repère de crue a été établi à partir d'une photographie issue de la crue de juin 2016. L'eau a atteint l'escalier de l'entrée de la maison, plus précisément, elle est arrivée à 0.08 m en-dessous de la dernière marche de celui-ci.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_202402010104**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

01/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non**État du repère :** Disparu**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SPC LACI, RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 24/07/2023****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Haut marche escalier**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 61.335 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.080 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 61.255 m

Vue du repère en 2023