

Commune : **LE MESNIL-EUDES**Rivière : **La Touques****Talus sous la RD 136A, à proximité du 2 ème pont de la RD 136A.****Commentaires** : Le cours d'eau est La Martinière.

Talus sous la RD 136A, en rive droite de La Martinière, à proximité immédiate de l'amont du 2 ème pont de la RD 136A en partant de la Mairie de la commune, à 30 mètres du panneau "sortie de Mesnil Eudes".

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands**Code** : WEB_S_202407181859**Date de mise à jour** : 18/07/2024**Auteur** : SPC.SACN

Vue depuis l'Eglise

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 0.17851565 / Y: 49.09433060**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 493965.64 / Y: 6891959.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.1785156 / Y: 49.0943306**Code Hydro**: IO--0200**Rive de référence**: Gauche**12 Mai 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **100.41 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires** : Laisse de crue au sol en contrebas de la RD 136A**GÉNÉRAL****Code** : WEB_R_202407182312**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC.SACN

18/07/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Moyenne**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands**NIVELLEMENT DU SPC/SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF. - 16/07/2024****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivellement** : Précision instrument: +/- 2 cm. Le cheminement est réalisé à partir du repère IGN CFK3-72 (100.476 m) à proximité de l'église de Mesnil Eudes.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 100.410 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 100.41 m

Laisse de crue au sol en contrebas de la RD 136A