



Commune : **MERSUAY**

## Eglise de Mersuay

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : WEB\_S\_202407242413

Date de mise à jour : 24/07/2024

Auteur : MISSION-RDI70



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.13882823 / Y: 47.78149930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 934995.72 / Y: 6747016.3

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1388282 / Y: 47.7814993



Eglise de Mersuay



**26 juin 2024**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202407242648

Date de mise à jour :

Auteur : MISSION-RDI70

24/07/2024

### MARQUE

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune



38 cm à partir du sol - Porte de devant - Côté intérieur



Commune : **MERSUAY**

## Eglise de Mersuay

**2** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : WEB\_S\_202407242413

Date de mise à jour : 24/07/2024

Auteur : MISSION-RDI70



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 6.13882823 / Y: 47.78149930

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 934995.72 / Y: 6747016.3

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.1388282 / Y: 47.7814993



Eglise de Mersuay



**26 juin 2024**

Nature de l'inondation : **Ruissellement**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202407243019

Date de mise à jour :

Auteur : MISSION-RDI70

24/07/2024

### MARQUE

Visibilité : Oui

État du repère : Mauvais

Pérennité : Aucune



Eglise - Porte arrière