




Commune : GOURBEYRE

Rivière : Ravine Salée

## Ouvrage de franchissement de la ravine salée plage rivière sens

**Commentaires :** Ouvrage béton avec muret, pour franchissement ravine salée juste avant la plage de rivière sens.**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB\_S\_202410010651**Date de mise à jour :** 04/10/2024**Auteur :** Léa Garandeau

Vue vers la mer, depuis rive gauche

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -61.71530000 / Y: 15.98100690**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 637474.89 / Y: 1767258.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.7153 / Y: 15.9810069**Code Hydro:** 12160020**Rive de référence:** Gauche**26 Septembre 2024**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Les débris observés sur le terrain et vidéo de l'épisode indiquent que l'eau est sortie côté rive gauche du parapet amont.**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202410010936**Date de mise à jour :****Auteur :** Léa Garandeau

04/10/2024



Vue depuis rive gauche

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION, OT44  
26/09/24, DEAL GUADELOUPE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DEAL Guadeloupe