

Commune : **MONCLEY** | Rivière : **L' Ognon**

**Cour du bâtiment au bout du chemin du moulin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_84      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.89215820 / Y: 47.31145630  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918449 / Y: 6694127  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8921582 / Y: 47.3114563  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Gauche

**2010** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Au niveau du creux entre les 2 bâtisses, il y avait de l'eau à hauteur de bottines (15-20 cm)

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_84\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



Photo du repère

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25