

Commune : **MONCLEY** | Rivière : **L' Ognon**

**Passerelle d'accès au bâtiment au bout du chemin du moulin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : 25OGNDT25\_S\_81      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 5.89233710 / Y: 47.31133470  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 918463 / Y: 6694113.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.8923371 / Y: 47.3113347  
 Code Hydro: U10-0400      Rive de référence: Gauche

**2010** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : L'eau à légèrement débordé sur la terrasse devant la façade Sud du bâtiment principal (à coté du petit pont).

**GÉNÉRAL**

Code : 25OGNDT25\_R\_81\_1      Date de mise à jour : 21/05/2025  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : COMPILATION DE LAISSES RELEVÉES SUR L'OGNON RÉALISÉE PAR L'EPTB SAÔNE-DOUBS POUR LA DDT25 -**

Type de repérage : Source bibliographique  
 Organisme(s) : DDT 25