

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST**Rivière : **Le Blavet**

## Commerce au 13 rue du Blavet à Inzinzac-Lochrist

**Commentaires :** Maison d'habitation lors des inondations de 1995, 1999 et 2001
**1**


Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtières Bretons

**Code :** BI04\_Inzinzac-Lochrist

**Date de mise à jour :** 25/05/2025

**Auteur :** SPC VCB


Commerce au 13 rue du Blavet à Inzinzac-Lochrist

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -3.24952475 / Y: 47.82753050

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 232884.28 / Y: 6765954.24

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2495248 / Y: 47.8275305

**Code Hydro:** J5--0210

**Rive de référence:** Droite
**5 janvier 2001**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**
**Commentaires :** La maison a également été inondée lors des inondations de 1995 et 1999 mais de manière moins importante et sans indication du témoin sur la hauteur de l'eau dans la maison.

### GÉNÉRAL

**Code :** BI04\_Inzinzac-Lochrist\_2001

**Date de mise à jour :** 25/05/2025

**Auteur :** SPC VCB

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE :** SAFEGE - 05/01/2001

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### TRACES DE L'INONDATION SUR LE MUR INTÉRIEUR DE LA MAISON

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** SAFEGE

**Commentaires sur le nivellement :** La maison a également été inondée lors des inondations de 1995 et 1999 mais de manière moins importante et sans indication du témoin sur la hauteur de l'eau dans la maison.

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** sol de l'habitation

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.650 m


traces de l'inondation sur le mur intérieur de la maison