



Commune : **LES ABYMES** | **Résidence Marie-Galante**

Commentaires : Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
Unité de gestion : Guadeloupe
Code : WEB_S_202510204009 **Date de mise à jour :** 20/10/2025
Auteur : DEAL971



Intérieur de la résidence (C11)

GÉOLOCALISATION
Coordonnées WGS84 : X: -61.52279680 / Y: 16.25152290
(RRAF 91)UTM 20N X: 657863.91 / Y: 1797327.37
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -61.5227968 / Y: 16.2515229

10 octobre 2025 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**
 Nature de l'inondation : **Ruissellement** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL
Code : WEB_R_202510204234 **Date de mise à jour :** 20/10/2025
Auteur : DEAL971

MARQUE
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune



Dépôts de matières solides

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY - DEAL GUADELOUPE -
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION
Méthode : Autre
Référence nivelée : Autre type de référence
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.220 m