



Commune : LES ABYMES



## Résidence Marie-Galante

**Commentaires :** Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence.

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Guadeloupe**Code :** WEB\_S\_202510204009**Date de mise à jour :** 20/10/2025**Auteur :** DEAL971

Intérieur de la résidence (C11)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.52279680 / Y: 16.25152290**(RRAF 91)UTM 20N :** X: 657863.91 / Y: 1797327.37**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -61.5227968 / Y: 16.2515229**10 octobre 2025**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202510204234**Date de mise à jour :****Auteur :** DEAL971

20/10/2025

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY - DEAL GUADELOUPE -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DEAL Guadeloupe

### CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

**Méthode :** Autre**Référence nivélée :** Autre type de référence**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.220 m

Dépôts de matières solides