

Commune: LES ABYMES

Résidence Marie-Galante

Commentaires : Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Guadeloupe

Code: WEB_S_202510204009

Date de mise à jour : 20/10/2025

Auteur: DEAL971





Intérieur de la résidence (C11)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -61.52279680 / Y: 16.25152290

(RRAF 91)UTM 20N X: 657863.91 / Y: 1797327.37

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -61.5227968 / Y: 16.2515229



10 octobre 2025

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202510204234

Date de mise à jour :

Auteur : DEAL971 20/10/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY -

DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

Méthode : Autre

Référence nivelée : Autre type de référence

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.220 m