

Commune: LES ABYMES

Résidence Marie-Galante #2

Commentaires : Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence.

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Guadeloupe

Code: WEB S 202510205012

Date de mise à jour : 20/10/2025

Auteur: DEAL971



Intérieur de la résidence (C08)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: -61.52314940 / Y: 16.25120680

(RRAF 91)UTM 20N X: 657826.47 / Y: 1797292.12

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -61.5231494 / Y: 16.2512068



10 octobre 2025

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: WEB_R_202510205204

Date de mise à jour :

Auteur: DEAL971 20/10/2025



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu

Pérennité: Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY -

DEAL GUADELOUPE -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guadeloupe

CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION

Méthode: Autre

Référence nivelée : Autre type de référence

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m): 0.200 m