

Commune: LES ABYMES

# Résidence Marie-Galante #2

**Commentaires :** Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence.

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Guadeloupe

**Code:** WEB\_S\_202510205012

Date de mise à jour : 20/10/2025

Auteur: DEAL971





#### **GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -61.52314940 / Y: 16.25120680

(RRAF 91)UTM 20N X: 657826.47 / Y: 1797292.12

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -61.5231494 / Y: 16.2512068



### 10 octobre 2025

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

# **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202510205204

Date de mise à jour :

**Auteur :** DEAL971 20/10/2025



# **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

**SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY -**

**DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guadeloupe

### **CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION**

Méthode : Autre

Référence nivelée : Autre type de référence

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.200 m