

Commune: LES ABYMES

# Résidence Marie-Galante #3

Commentaires : Le canal de la résidence est rempli de sable, ce qui a empêché la bonne évacuation de l'eau et inondé la cours intérieure de la résidence.

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Guadeloupe

**Code:** WEB S 202510205621

Date de mise à jour : 20/10/2025

Auteur: DEAL971



#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: -61.52352900 / Y: 16.25151400

(RRAF 91)UTM 20N X: 657785.65 / Y: 1797325.82

Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: -61.523529 / Y: 16.251514



### 10 octobre 2025

Nature de l'inondation : Ruissellement

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

## **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_202510205830

Date de mise à jour :

Auteur: DEAL971 20/10/2025



## **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu

Pérennité: Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : COLLECTE POST-INONDATION JERRY -

**DEAL GUADELOUPE -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DEAL Guadeloupe

#### **CAMPAGNE TERRAIN POST-INONDATION**

Méthode: Autre

Référence nivelée : Autre type de référence

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.250 m