

Commune : **MALANSAC** | Rivière : **L' Arz**

# Moulin de Quiban à Malansac

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons  
**Code :** RC\_Arz\_012      **Date de mise à jour :** 05/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB



Vue aérienne Moulin de Quiban

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.28046177 / Y: 47.70529290  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 304290.62 / Y: 6747114.19  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.2804618 / Y: 47.7052929  
**Code Hydro:** J88-0300      **Rive de référence:** Non renseigné

**5 janvier 2001**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires :** Eau au niveau de la route en janvier 2001.

**GÉNÉRAL**

**Code :** RC\_Arz\_012\_2001      **Date de mise à jour :** 05/12/2025  
**Auteur :** SPC VCB

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non



Route moulin de Quiban

**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation