


Commune : **MALANSAC**Rivière : **L' Arz**

Moulin de Quiban à Malansac

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Date de mise à jour :** 05/12/2025**Code :** RC_Arz_012**Auteur :** SPC VCB

Vue aérienne Moulin de Quiban

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.28046177 / Y: 47.70529290**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 304290.62 / Y: 6747114.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.2804618 / Y: 47.7052929**Code Hydro:** J88-0300**Rive de référence:** Non renseigné**05 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Eau au niveau de la route en janvier 2001.**GÉNÉRAL****Code :** RC_Arz_012_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

05/12/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non

Route moulin de Quiban

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation