

Commune : **POLIGNE** | Rivière : **Le Semnon**

**Bâtiment au moulin de Roudun**

**2** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons  
 Code : RC\_SEMN\_2      Date de mise à jour : 29/12/2025  
 Auteur : SPC VCB



Bâtiment au moulin de Roudun

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.68266395 / Y: 47.88194370  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 350196.02 / Y: 6763880.65  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.682664 / Y: 47.8819437  
 Code Hydro:      Rive de référence: Droite

**14 janvier 1962**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Témoignage oral**

**Commentaires** : La hauteur d'eau a atteint 1m à l'intérieur du bâtiment.

**GÉNÉRAL**

Code : RC\_Sem\_003\_1962      Date de mise à jour : 29/12/2025  
 Auteur : SPC VCB



Fenêtre moulin de Roudun

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation