



Commune : **POLIGNE**

Rivière : **Le Semnon**

Bâtiment au moulin de Roudun

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : RC_SEMN_2

Date de mise à jour : 29/12/2025

Auteur : SPC VCB



Bâtiment au moulin de Roudun

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.68266395 / Y: 47.88194370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 350196.02 / Y: 6763880.65

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.682664 / Y: 47.8819437

Code Hydro:

Rive de référence: Droite



14 janvier 1962

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : La hauteur d'eau a atteint 1m à l'intérieur du bâtiment.

GÉNÉRAL

Code : RC_Sem_003_1962

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

29/12/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Fenêtre moulin de Roudun