


Commune : **POLIGNE**Rivière : **Le Semnon**

## Bâtiment au moulin de Roudun

**2**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Date de mise à jour :** 29/12/2025**Code :** RC\_SEMN\_2**Auteur :** SPC VCB

Bâtiment au moulin de Roudun

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -1.68266395 / Y: 47.88194370

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 350196.02 / Y: 6763880.65

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.682664 / Y: 47.8819437

Code Hydro: Rive de référence: Droite

**14 janvier 1962**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** La hauteur d'eau a atteint 1m à l'intérieur du bâtiment.**GÉNÉRAL****Code :** RC\_Sem\_003\_1962**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

29/12/2025



Fenêtre moulin de Roudun

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation