

Commune : **POLIGNE** | Rivière : **Le Semnon**

Bâtiment au moulin de Roudun

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons
 Code : RC_SEMN_2 Date de mise à jour : 29/12/2025
 Auteur : SPC VCB



Bâtiment au moulin de Roudun

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.68266395 / Y: 47.88194370
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 350196.02 / Y: 6763880.65
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.682664 / Y: 47.8819437
 Code Hydro: Rive de référence: Droite

14 janvier 1962

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : La hauteur d'eau a atteint 1m à l'intérieur du bâtiment.

GÉNÉRAL

Code : RC_Sem_003_1962 Date de mise à jour : 29/12/2025
 Auteur : SPC VCB



Fenêtre moulin de Roudun

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation