



Commune : OREE D'ANJOU

Rivière : La Loire


Le Pommier, hangar, plaque ciment

Commentaires : Dans le hameau du Pommier, à côté d'une porte de hangar. La plaque en ciment a été refaite entre 1992 et 2004

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Date de mise à jour :** 10/10/2019**Code :** LCI_S_131**Auteur :** SPC LCI

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33124980 / Y: 47.30617260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 372913 / Y: 6698512**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3312498 / Y: 47.3061726**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**24 Décembre 1982**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_131_231**Auteur :** SPC LCI**Date de mise à jour :**

05/08/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Non renseigné**Description référence du repère :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Commune : OREE D'ANJOU

Rivière : La Loire


Le Pommier, hangar, plaque ciment

Commentaires : Dans le hameau du Pommier, à côté d'une porte de hangar. La plaque en ciment a été refaite entre 1992 et 2004

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Date de mise à jour :** 10/10/2019**Code :** LCI_S_131**Auteur :** SPC LCI

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33124980 / Y: 47.30617260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 372913 / Y: 6698512**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3312498 / Y: 47.3061726**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche

1 décembre 1910

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **10.47 m**

Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_131_2688**Auteur :** SPC LCI**Date de mise à jour :**

02/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 02/04/2025

Méthode : GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 10.470 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.47



Commune : OREE D'ANJOU

Rivière : La Loire


Le Pommier, hangar, plaque ciment

Commentaires : Dans le hameau du Pommier, à côté d'une porte de hangar. La plaque en ciment a été refaite entre 1992 et 2004

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Date de mise à jour :** 10/10/2019**Code :** LCI_S_131**Auteur :** SPC LCI

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33124980 / Y: 47.30617260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 372913 / Y: 6698512**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3312498 / Y: 47.3061726**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**1 janvier 1936**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **10.16 m**

Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_131_2687**Auteur :** SPC LCI**Date de mise à jour :**

02/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 02/04/2025

Méthode : GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 10.160 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.16



Commune : OREE D'ANJOU

Rivière : La Loire


Le Pommier, hangar, plaque ciment

Commentaires : Dans le hameau du Pommier, à coté d'une porte de hangar. La plaque en ciment a été refaite entre 1992 et 2004

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval**Date de mise à jour :** 10/10/2019**Code :** LCI_S_131**Auteur :** SPC LCI

Vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33124980 / Y: 47.30617260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 372913 / Y: 6698512**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3312498 / Y: 47.3061726**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**15 décembre 1923**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **9.74 m**

Nature du repère : Marque gravée

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_131_2686**Auteur :** SPC LCI**Date de mise à jour :**

02/04/2025

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DIREN Centre

NIVELLEMENT EFFECTUÉ PAR LE SPC MLA - 02/04/2025

Méthode : GPS**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 9.740 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 9.74