


Commune : **SAINCAIZE-MEAUCE**Rivière : **L' Allier****Château de Meauce, bâtiment annexe****Commentaires** : Ce site se trouve au niveau du Château de Meauce sur la route D149. Plus précisément, il est situé sur un bâtiment annexe du château, le plus proche du ruisseau de Gain sur la face côté château et angle du mur côté ruisseau.**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Allier**Code** : LCI_S_1176**Date de mise à jour** : 14/02/2024**Auteur** : SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 3.05982390 / Y: 46.90264900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 704554 / Y: 6644720.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0598239 / Y: 46.902649**Code Hydro**: K---0080**Rive de référence**: Droite**31 Mai 1856**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **178.286 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : Ce repère de crue est une marque gravée avec un trait et un écrit : 1856 Juin. Elle est située sur l'angle du bâtiment annexe proche du ruisseau à 1.69 m au-dessus du sol.**GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_1176_2481**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

14/02/2024

MARQUE**Texte** : 1856 juin**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Oui**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : CATALOGUE REPÈRES DE CRUES DDE 58

-


Type de repérage : Source bibliographique**Organisme** : DDE 58**NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 03/08/2023****Méthode** : GPS**Organisme** : SPC Loire-Allier-Cher-Indre**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Sol**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 176.596 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.690 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 178.286

Vue du repère en 2023



Commune : SAINCAIZE-MEAUCE

Rivière : L' Allier

Château de Meauce, bâtiment annexe**Commentaires :** Ce site se trouve au niveau du Château de Meauce sur la route D149. Plus précisément, il est situé sur un bâtiment annexe du château, le plus proche du ruisseau de Gain sur la face côté château et angle du mur côté ruisseau.**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Allier**Code :** LCI_S_1176**Date de mise à jour :** 14/02/2024**Auteur :** SPC LCI

Vue du site en 2021

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.05982390 / Y: 46.90264900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 704554 / Y: 6644720.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0598239 / Y: 46.902649**Code Hydro:** K---0080**Rive de référence:** Droite**1790**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **178.286 m**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires :** Ce repère de crue est une marque gravée avec un trait et un écrit : 1856 Juin. Elle est située sur l'angle du bâtiment annexe proche du ruisseau à 1.69 m au-dessus du sol.**GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_1176_2480**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

14/02/2024

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CATALOGUE REPÈRES DE CRUES DDE 58**

-

Type de repérage : Source bibliographique**Organisme :** DDE 58**NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 03/08/2023****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Loire-Allier-Cher-Indre**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 176.596 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.690 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 178.286

Vue du repère en 2023