

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Pont Pierre Percée - office du tourisme**

**Commentaires :** Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7333      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38624250 / Y: 47.28196160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 368615 / Y: 6696056  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616  
**Code Hydro :** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1872**      Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7333\_1      **Date de mise à jour :** 16/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Pont Pierre Percée - office du tourisme**

**Commentaires :** Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7333      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38624250 / Y: 47.28196160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 368615 / **Y:** 6696056  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1916** Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7333\_2      **Date de mise à jour :** 16/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Pont Pierre Percée - office du tourisme**

**Commentaires :** Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7333      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38624250 / Y: 47.28196160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 368615 / **Y:** 6696056  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1936** Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7333\_3      **Date de mise à jour :** 16/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Pont Pierre Percée - office du tourisme**

**Commentaires :** Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7333      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38624250 / Y: 47.28196160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 368615 / **Y:** 6696056  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1955** Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7333\_4      **Date de mise à jour :** 16/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

## Pont Pierre Percée - office du tourisme

**Commentaires :** Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7333      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38624250 / Y: 47.28196160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 368615 / **Y:** 6696056  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1977** Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7333\_5      **Date de mise à jour :** 16/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Pont Pierre Percée - office du tourisme**

**Commentaires :** Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7333      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38624250 / Y: 47.28196160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 368615 / **Y:** 6696056  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1982**      Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7333\_6      **Date de mise à jour :** 07/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Pont Pierre Percée - office du tourisme**

**Commentaires :** Site CORELA S114R8 - Ponton - Excellent état - à préciser

**7** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7333      **Date de mise à jour :** 09/02/2024  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.38624250 / Y: 47.28196160  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 368615 / **Y:** 6696056  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3862425 / Y: 47.2819616  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1994** Nature de l'inondation : **Non renseigné**      Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Plaque en ardoise. Support : Ponton de l'office du tourisme sur pilier porteur

**GÉNÉRAL**

**Code :** CORELA\_R\_7333\_7      **Date de mise à jour :** 07/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**

**Type de repérage :** Source bibliographique