



Commune : DIVATTE-SUR-LOIRE

Rivière : La Loire


## Escalier 11

Commentaires : Site CORELA S114R18 - Muret - Bon état - à préciser

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI\_S\_7343**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.35367560 / Y: 47.29895850**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 371177 / Y: 6697805**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3536756 / Y: 47.2989585**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche

## Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Non renseigné

Nature du repère : Plaque

Commentaires : Plaque en pierre. Support : Muret gauche escalier 11, coté Loire

### GÉNÉRAL

**Code :** CORELA\_R\_7343\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

24/07/2025



Vue du repère

### MARQUE

**Texte :** Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -****Type de repérage :** Source bibliographique