

Commune : **DIVATTE-SUR-LOIRE**Rivière : **La Loire**


## Début de la levée de la Divatte

Commentaires : Site CORELA S114R19 - Levée - Très mauvais état - à préciser

**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI\_S\_7344**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.33613520 / Y: 47.29904770**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 372501 / Y: 6697742**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.3361352 / Y: 47.2990477**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Gauche**1872**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : plaque en métal. Support : parement de la levée (tout début)

### GÉNÉRAL

**Code :** CORELA\_R\_7344\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

03/10/2019

Vue du repère

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -****Type de repérage :** Source bibliographique