	Commune : <b>ENTRAMMES</b>	Rivière : <b>La Mayenne</b>
<h2 style="margin: 0;">Moulin de la Benâtre</h2>		
<b>Commentaires :</b> Site CORELA S81R1 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**


---


**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7712      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**


---

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.71917430 / Y: 47.95067690  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 422470 / Y: 6767680  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.7191743 / Y: 47.9506769  
**Code Hydro:** M---0090      **Rive de référence:** Gauche

	<b>1966</b> Nature de l'inondation : <b>Non renseigné</b>	Nature du repère : <b>Marque peinture ou encre</b>
<b>Commentaires :</b> Marque de peinture. Support : Mur extérieur, ancienne tannerie		

**GÉNÉRAL**


---

**Code :** CORELA\_R\_7712\_1      **Date de mise à jour :** 02/10/2019  
**Auteur :** SPC MLA



Vue du repère

**MARQUE**


---

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -**


---

**Type de repérage :** Source bibliographique