



Commune : BESSAY-SUR-ALLIER

Rivière : L' Allier

Les Petits Débris

Commentaires : Montant nord du portail métallique rouillé de sortie de la ferme, du côté ouest (pour aller vers l'Allier)**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Allier-Cher-Indre**Code :** LCI_S_3032**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.34837620 / Y: 46.45264530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 726740 / Y: 6594800**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3483762 / Y: 46.4526453**Code Hydro:** K---0080**Rive de référence:** Droite

Décembre 2003

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Débris dans grillage - 57 cm au dessus de la barre inférieure de la porte nord du portail**GÉNÉRAL****Code :** LCI_R_3032_4847**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LCI

09/01/2023

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé****Nature du repère :** **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : SIG ATLAS DES ZONES INONDABLES - DIREN AUVERGNE -****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DIREN Auvergne**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** CETE Lyon**Référence nivélée :** Non renseigné**Description référence du repère :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)