

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Ile de Gennes - la Bastière**

**Commentaires :** Site CORELA S53R2 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7464      **Date de mise à jour :** 17/11/2025  
**Auteur :** SPC LCI



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.23584290 / Y: 47.35018720  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 455782 / Y: 6699432.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.2358429 / Y: 47.3501872  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Droite

**1977** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Mur intérieur

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7464\_1      **Date de mise à jour :** 05/11/2018  
**Auteur :** SPC MLA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Auteur - CORELA

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 49

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Ile de Gennes - la Bastière**

**Commentaires :** Site CORELA S53R2 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7464      **Date de mise à jour :** 17/11/2025  
**Auteur :** SPC LCI



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.23584290 / Y: 47.35018720  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 455782 / Y: 6699432.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.2358429 / Y: 47.3501872  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Droite

**1978** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Mur intérieur

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7464\_2      **Date de mise à jour :** 05/11/2018  
**Auteur :** SPC MLA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Auteur - CORELA

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 49

Commune : **GENNES-VAL-DE-LOIRE** | Rivière : **La Loire**

**Ile de Gennes - la Bastière**

**Commentaires :** Site CORELA S53R2 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7464      **Date de mise à jour :** 17/11/2025  
**Auteur :** SPC LCI



Vue du site

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.23584290 / Y: 47.35018720  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 455782 / Y: 6699432.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.2358429 / Y: 47.3501872  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Droite

**1982**      Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Mur intérieur

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7464\_3      **Date de mise à jour :** 05/11/2018  
**Auteur :** SPC MLA

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné



Auteur - CORELA

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 49