

Commune : **LOIRE-AUTHION**

Rivière : **La Loire**

**rue Ligérienne**
**Commentaires** : Site CORELA S10R2 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI\_S\_7481 Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI




**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.43997320 / Y: 47.41918840

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 440719 / Y: 6707742

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4399732 / Y: 47.4191884

Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite



**1910**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Mur extérieur

**GÉNÉRAL**

Code : SPCMLA\_R\_7481\_1 Date de mise à jour : 16/12/2018

Auteur : SPC MLA



Auteur - CORELA

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49