

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Les Lusses

Commentaires : Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7501 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03268570 / Y: 47.36302540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395762 / Y: 6703624.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1988 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7501_1 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Les Lusses

Commentaires : Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7501 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03268570 / Y: 47.36302540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395762 / Y: 6703624.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1994 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7501_2 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Les Lusses

Commentaires : Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7501 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03268570 / Y: 47.36302540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395762 / Y: 6703624.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1995 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7501_3 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Les Lusses

Commentaires : Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7501 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03268570 / Y: 47.36302540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 395762 / Y: 6703624.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254
Code Hydro : ----0000 **Rive de référence:** Gauche

2000 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7501_4 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Les Lusses

Commentaires : Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7501 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03268570 / Y: 47.36302540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395762 / Y: 6703624.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

2001 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7501_5 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Les Lusses

Commentaires : Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7501 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03268570 / Y: 47.36302540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395762 / Y: 6703624.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

2003 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7501_6 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

Commune : **MAUGES-SUR-LOIRE** | Rivière : **La Loire**


Les Lusses

Commentaires : Site CORELA S59R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7501 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.03268570 / Y: 47.36302540
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 395762 / Y: 6703624.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.0326857 / Y: 47.3630254
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

2004 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7501_7 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49