



Commune : OREE D'ANJOU

La Rabotière

Rivière : La Loire

Commentaires : Site CORELA S61R4 - Borne en ciment - Mauvais état - à préciser

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7533**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -1.12342630 / Y: 47.36605840**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 388940 / Y: 6704315**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.1234263 / Y: 47.3660584**Code Hydro:** ----0000**Rive de référence:** Droite

Date inconnue ou approximative

Nature de l'inondation : Non renseigné

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires : Trait gravé. Support : Borne

GÉNÉRAL**Code :** CORELA_R_7533_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

24/07/2025



Vue du repère

MARQUE**Texte :** Événement non identifié**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -****Type de repérage :** Source bibliographique