

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**


Les Boiteux

Commentaires : Site CORELA S61R5 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7534 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.14715420 / Y: 47.36594350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 387151 / Y: 6704396
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1471542 / Y: 47.3659435
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche


Événement non identifié

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Borne

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7534_1 **Date de mise à jour :** 02/10/2018
Auteur : SPC MLA



MARQUE

Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**


Les Boiteux

Commentaires : Site CORELA S61R5 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7534 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.14715420 / Y: 47.36594350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 387151 / **Y:** 6704396
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1471542 / Y: 47.3659435
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1977

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Site CORELA S61R5. Marque de peinture. Mur intérieur

GÉNÉRAL

Code : LCI_S_7534_A **Date de mise à jour :** 08/10/2019
Auteur : SPC MLA



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**


Les Boiteux

Commentaires : Site CORELA S61R5 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7534 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.14715420 / Y: 47.36594350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 387151 / Y: 6704396
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1471542 / Y: 47.3659435
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1982

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Site CORELA S61R5. Marque de peinture. Mur intérieur

GÉNÉRAL

Code : LCI_S_7534_B **Date de mise à jour :** 08/10/2019
Auteur : SPC MLA



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**


Les Boiteux

Commentaires : Site CORELA S61R5 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7534 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.14715420 / Y: 47.36594350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 387151 / Y: 6704396
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1471542 / Y: 47.3659435
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Site CORELA S61R5. Marque de peinture. Mur intérieur

GÉNÉRAL

Code : LCI_S_7534_C **Date de mise à jour :** 08/10/2019
Auteur : SPC MLA



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**


Les Boiteux

Commentaires : Site CORELA S61R5 - Mur interieur - Mauvais état - à préciser

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7534 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.14715420 / Y: 47.36594350
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 387151 / **Y:** 6704396
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.1471542 / Y: 47.3659435
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

1995 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Site CORELA S61R5. Marque de peinture. Mur intérieur

GÉNÉRAL

Code : LCI_S_7534_D **Date de mise à jour :** 08/10/2019
Auteur : SPC MLA



Vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DREAL PAYS-DE-LA-LOIRE - CORELA - 2005-2006 -

Type de repérage : Source bibliographique