

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**

**La Rabotière**

**Commentaires :** Site CORELA S61R6 - Autre - Mauvais état - à préciser

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Maine-Loire aval  
**Code :** LCI\_S\_7535      **Date de mise à jour :** 07/12/2023  
**Auteur :** SPC LCI



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.12184970 / Y: 47.36591600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 389058 / Y: 6704293  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.1218497 / Y: 47.365916  
**Code Hydro:** ----0000      **Rive de référence:** Gauche

**1982** Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires :** Escalier extérieur

**GÉNÉRAL**

**Code :** SPCMLA\_R\_7535\_1      **Date de mise à jour :** 07/12/2023  
**Auteur :** SPC MLA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Mauvais  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage :** Source bibliographique  
**Organisme(s) :** DDT 49