

	Commune : MURS-ERIGNE	Rivière : La Loire
Boire Croissant		5 Repère(s) sur le site

Commentaires : Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7558

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56453920 / Y: 47.40974090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 431289 / Y: 6707110

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645392 / Y: 47.4097409

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

	1982	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
--	-------------	--	--

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7558_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

07/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49

	Commune : MURS-ERIGNE	Rivière : La Loire
Boire Croissant		5 Repère(s) sur le site

Commentaires : Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7558

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56453920 / Y: 47.40974090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 431289 / Y: 6707110

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645392 / Y: 47.4097409

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

	1988	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
---	-------------	--	--

Commentaires : Mur extérieur

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7558_2

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

07/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49

	Commune : MURS-ERIGNE	Rivière : La Loire
Boire Croissant		
Commentaires : Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser		5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7558

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56453920 / Y: 47.40974090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 431289 / Y: 6707110

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645392 / Y: 47.4097409

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

	1994	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
Commentaires : Mur extérieur			

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7558_3

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

07/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49

	Commune : MURS-ERIGNE	Rivière : La Loire
Boire Croissant		
Commentaires : Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser		5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_7558 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56453920 / Y: 47.40974090
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 431289 / Y: 6707110
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645392 / Y: 47.4097409
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

	1995 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
Commentaires : Mur extérieur		

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7558_4 **Date de mise à jour :** 07/10/2018
Auteur : SPC MLA



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DDT 49

	Commune : MURS-ERIGNE	Rivière : La Loire
Boire Croissant		
Commentaires : Site CORELA S12R6 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser		5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval

Code : LCI_S_7558

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.56453920 / Y: 47.40974090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 431289 / Y: 6707110

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.5645392 / Y: 47.4097409

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Gauche

	2004	Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Nature du repère : Marque peinture ou encre
Commentaires : Mur extérieur			

GÉNÉRAL

Code : SPCMLA_R_7558_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MLA

19/10/2018



Auteur - CORELA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Mauvais

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018

Type de repérage : Source bibliographique

Organisme : DDT 49