


Commune : **CHAMBELLAY****Lavoir en amont du Pont**Rivière : **La Mayenne****Commentaires :** Site CORELA S75R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser**3**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7794**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.67956020 / Y: 47.69082820**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 424079 / Y: 6738701**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6795602 / Y: 47.6908282**Code Hydro:** M---0090**Rive de référence:** Droite**1966****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Marque peinture ou encre**Commentaires :** Relevé CORELA**GÉNÉRAL****Code :** SPCMLA_R_7794_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

04/11/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49

Commune : **CHAMBELLAY****Lavoir en amont du Pont**Rivière : **La Mayenne****Commentaires :** Site CORELA S75R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser**3**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7794**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.67956020 / Y: 47.69082820**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 424079 / Y: 6738701**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6795602 / Y: 47.6908282**Code Hydro:** M---0090**Rive de référence:** Droite**1971****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Marque peinture ou encre**Commentaires :** Relevé CORELA**GÉNÉRAL****Code :** SPCMLA_R_7794_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

04/11/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49

Commune : **CHAMBELLAY****Lavoir en amont du Pont**Rivière : **La Mayenne****Commentaires :** Site CORELA S75R3 - Mur extérieur - Mauvais état - à préciser**3**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Maine-Loire aval**Code :** LCI_S_7794**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC LCI**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.67956020 / Y: 47.69082820**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 424079 / Y: 6738701**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6795602 / Y: 47.6908282**Code Hydro:** M---0090**Rive de référence:** Droite**1995****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Nature du repère :** Marque peinture ou encre**Commentaires :** Relevé CORELA**GÉNÉRAL****Code :** SPCMLA_R_7794_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MLA

04/11/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018****Type de repérage :** Source bibliographique**Organisme :** DDT 49