


Commune : **LONGUENEE-EN-ANJOU**

Rivière : **La Mayenne**

**la Roussière**

**Commentaires** : Site CORELA S46R3 - Autre - Mauvais état - à préciser

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Maine-Loire aval

**Code** : LCI\_S\_7808 **Date de mise à jour** : 25/08/2016

**Auteur** : SPC LCI




**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: -0.64870570 / Y: 47.57448630

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 425794 / Y: 6725682

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -0.6487057 / Y: 47.5744863

**Code Hydro**: M---0090 **Rive de référence**: Droite


**1995**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

**Commentaires** : Porche

**GÉNÉRAL**

**Code** : SPCMLA\_R\_7808\_1 **Date de mise à jour** : 13/04/2019

**Auteur** : SPC MLA



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné **État du repère** : Mauvais

**Pérennité** : Non renseigné **Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDT DU MAINE-ET-LOIRE - 09/02/2018**

**Type de repérage** : Source bibliographique

**Organisme** : DDT 49