

Commune : **OREE D'ANJOU** | Rivière : **La Loire**


Le Pommier, maison restaurée

Commentaires : Au hameau du Pommier, à l'angle d'une maison récemment transformée. La marque est bien marquée mais sans trait précis

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Maine-Loire aval
Code : LCI_S_127 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC LCI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.33089030 / Y: 47.30598770
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 372939 / **Y:** 6698490
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.3308903 / Y: 47.3059877
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

3 Décembre 1910 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque gravée**

GÉNÉRAL

Code : LCI_R_127_227 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC LCI **05/08/2018**



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : DIREN Centre

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Non renseigné
Description référence du repère : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)