

Commune : **OREE D'ANJOU**Rivière : **La Loire****Le Pommier, hangar, plaque ciment****Commentaires** : Dans le hameau du Pommier, à coté d'une porte de hangar. La plaque en ciment a été refaite entre 1992 et 2004**4**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Maine-Loire aval**Code** : LCI_S_131**Date de mise à jour** : 10/10/2019**Auteur** : SPC LCI

Vue du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -1.33124980 / Y: 47.30617260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 372913 / Y: 6698512**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -1.3312498 / Y: 47.3061726**Code Hydro**: ----0000**Rive de référence**: Gauche**24 décembre 1982**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****GÉNÉRAL****Code** : LCI_R_131_231**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC LCI

05/08/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Bon**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : ENQUÊTE ATLAS ZONES INONDABLES -****Type de repérage** : Source bibliographique**Organisme(s)** : DIREN Centre**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : Inconnu**Référence nivelée** : Non renseigné**Description référence du repère** : Non renseigné**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)